



Nivelamento do asfalto com a tampa do bueiro, na rua do estacionamento, acima das quadras de tênis, no CECE Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), localizado na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº (Anhangabaú) - CEP 13.208-120.

Considerando que no local abaixo mencionado, a tampa do bueiro está muito abaixo do nível do asfalto;

Considerando que esse desnível gera transtornos aos frequentadores deste espaço, causando transtornos,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para nivelamento do asfalto com a tampa do bueiro, na rua do estacionamento, acima das quadras de tênis, no CECE Doutor Nicolino de Lucca (Bolão), localizado na Rua Rodrigo Soares de Oliveira, s/nº (Bairro Anhangabaú) - CEP 13.208-120.

Sala das Sessões, em 19 de março de 2024.

DOUGLAS MEDEIROS

cris