



Reassentar o piso intertravado de concreto no cruzamento entre as Ruas do Rosário, CEP 13201-014 e Engenheiro Monlevade, CEP 13201-064 (Centro).

Considerando que esse endereço supracitado é muito frequentado pelos munícipes, é essencial melhorar suas condições. Essa situação tem causado desconforto e representado um risco para pedestres e veículos que transitam na região,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reassentar o piso intertravado de concreto no cruzamento entre as Ruas do Rosário, CEP 13201-014 e Engenheiro Monlevade, CEP 13201-064 (Centro).

Sala das Sessões, em 09 de abril de 2024.

PAULO SERGIO MARTINS
Paulo Sergio - Delegado