



Melhorias na sinalização de solo da Rua José Benedito Rosa (Jardim Santa Gertrudes)  
CEP: 13.205-531.

Considerando as preocupações da população com a grande quantidade de ocorrências de direção imprudente na via por parte de motoristas e motociclistas na via, como tráfego pela contramão e excesso de velocidade;

Considerando também que muitos motociclistas passam pela via em alta velocidade empinando suas motocicletas;

Considerando que a falta de sinalização viária adequada prejudica a segurança no trânsito,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na sinalização de solo da Rua José Benedito Rosa (Jardim Santa Gertrudes) CEP: 13.205-531.

Sala das Sessões, em 10 de setembro de 2024.

**ADRIANO SANTANA DOS SANTOS**  
Dika Xique Xique