Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.o 2.575

Melhorias na sinalização de solo no entroncamento das ruas Norberto Chrispim e Moacir Lopes e saída para a Av. Giustiniano Borin (Jardim Caçula), e no cruzamento das ruas Dr. Hegg e Regente Feijó (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.
Presidente
18, NOV 1997
of. PM -
PR 11.97.105

CONSIDERANDO que no entroncamento da Rua Norberto Chrispim com a Rua Moacir Lopes e saída para a Av. Giustiniano Borin, no Jardim Caçula, e no cruzamento da Rua Regente Feijó com a Rua Dr. Hegg, em Vila Arens, a sinalização de solo é bastante precária, pois não oferece boa visibilidade para os motoristas e confunde a preferencial das vias, oferecendo sério risco de acidentes,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo as determinações, junto ao órgão competente, das medidas cabíveis no sentido de providenciar melhorias na sinalização de solo dos entroncamentos acima mencionados.

Sala das Sessões, 18.11.1997

FRANCISCO DE ASSIS POÇO

fm

215x315 mm

SG