INDICAÇÃO N° 13.206

Reparos no redutor de velocidade localizado na Rua Areias, defronte ao número 44 (Jardim Boa Vista).

ENCAMINHE-SE
Presidente
02 / 06 / 2015

Considerando que o redutor de velocidade encontra-se muito danificado, perdendo assim a sua função, e considerando também, que na via pública em questão existe uma escola, com grande circulação de crianças,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos no redutor de velocidade localizado na Rua Areias, defronte ao número 44 (Jardim Boa Vista).

Sala das Sessões, em 02 de junho de 2015.

JOSÉ GALVÃO BRAGA CAMPOS
'Tico'

/acom