Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO N° 14472

Repintura de toda sinalização de solo da Rua Waldomiro Lobo da Costa (Vila São Bento).

ENCAMINHE-SE.
Presidente
25 / 08 / 2015

CONSIDERANDO que os munícipes reclamam que a sinalização de solo existente na Rua Waldomiro Lobo da Costa, na Vila São Bento, está desgastada pelo tempo, quase sem visibilidade, necessitando ser repintada em toda extensão da via;

CONSIDERANDO que a sinalização é importante para a segurança de todos, organizar o trânsito e facilitar a circulação dos motoristas pelo local, os quais conseguirão visualizar melhor quem passa pela rua, evitando assim possíveis acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para repintura de toda sinalização de solo da referida via pública.

Sala das Sessões, em 25 de agosto de 2015.

DIRLEI GONÇALVES
'Pastor Dirlei'

/phof