INDICAÇÃO Nº 1877/2025

Manutenção no bueiro da Rua do Retiro, defronte do nº. 2.739 (Vila das Hortências) CEP 13209-355.

Considerando que o bueiro localizado na Rua do Retiro, defronte do nº. 2.739, em Vila das Hortências, encontra-se danificado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para a realização de manutenção no referido local.

Sala das Sessões, em 03 de junho de 2025.

ROMILDO ANTONIO

Pág. 1/2 - Indicação nº 1877/2025 - Prot. 3237/2025 02/06/2025 13:41. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por ROMILDO ANTONIO DA SILVA

Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DCC9-39DD-6A2A-E4DC

Assinado digitalmente
por ROMILDO
ANTONIO DA SILVA
Data: 30/05/2025 16:33

Pág. 2/2 - Indicação nº 1877/2025 - Prot. 3237/2025 02/06/2025 13:41. Esta é uma cópia do original assinado digitalmente por ROMILDO ANTONIO DA SILVA

Para validar visite https://sapl.jundiai.sp.leg.br/conferir_assinatura e informe o código DCC9-39DD-6A2A-E4DC