Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.o 5.614

Notificação do proprietário do terreno localizado na esquina da Rua Bandeirantes com o Viaduto "Prof. Joaquim Candelário de Freitas", para que efetue a construção de passeio público em seu imóvel.

ENCAMINHE-SE.
Presidente
of. PM - 14/16 MAI 1985

CONSIDERANDO que o terreno localizado na esquina da Rua Bandeirantes com o Viaduto "Prof. Joaquim Candelário de Freitas" encontra-se em desacordo com a legislação vigente, devido à ausência de calçada;

CONSIDERANDO que nesse lugar encontra-se um ponto de parada de ônibus, sendo que o assunto já foi abordado por este Edil, através da Indicação nº 2349, e no entanto, até o momento não se adotou nenhuma providência para sanar à anomalia,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal a determinação das medidas julgadas cabíveis, no sentido de que o proprietário do imóvel referido seja notificado a efetuar a construção de passeio público no mesmo.

Sala das Sessões, 10.05.85

Antonio Carlos Pereira Neto

ns

215x315 mm