Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.o 8.767

Reparação das margens do Córrego do Mato.

ENCAMINHE-SE
Presidente
24/FEV/1987
of. PM - 137

As recentes chuvas, aumentando a vazão do Córrego do Mato, puseram à mostra grossos canos, provavelmente de alguma antiga adutora. Da ponte sobre o ribeirão, na Rua Eduardo Tomanik, nota se com facilidade o acima descrito.

Tal como está, servindo de degrau, aumenta a velocidade das águas, provocando a erosão das margens e a queda dos gabiões.

Assim,

INDICO ao Sr. Prefeito Municipal as providências cabíveis, junto ao setor competente, objetivando a reparação das margens do Córrego do Mato.

Sala das Sessões, 24.02.87

TARCÍSIO GERMANO DE LEMOS

* /vsp

215x315 mm