



INDICAÇÃO N.º 02065

Ações no sistema de escoamento de águas pluviais de Vila Vianello, para minimização do mau cheiro.

ENCAMINHE-SE
Danton
Presidente
28/05/2013

Em reunião com moradores e moradoras de Vila Vianello, o tema do mau cheiro dos bueiros em sistema de captação e escoamento de águas pluviais foi recorrentemente apresentado.

Primeiramente, cabe destacar que neste sistema não deve ser habitual a exalação de mau cheiro de qualquer espécie, já que se destina à captação de água pluvial e não esgoto.

É sabido que nos últimos anos houve grandes investimentos na reformulação de todo o sistema naquela região, o que, pressupondo uma execução e manutenção tecnicamente irrepreensíveis, minimizariam esses problemas.

Também é notório que muitas vezes moradores ou empresas executam ligações irregulares de esgoto no sistema reservado ao escoamento das águas pluviais.

Cabe ressaltar que a questão envolve não apenas o desconforto da população, mas apresenta-se como matéria de saúde pública, sendo necessária investigação e intervenção dos setores competentes com vistas à identificação da causa e solução desses problemas.

Conforme informações fornecidas pela população, as ruas que apresentam maior problema são as ruas Fortunato Mori, Prof. José Tavares e Paschoal Guzzo, sendo o problema apresentado ainda em outras localidades do bairro. Assim sendo,

INDICO ao Chefe do Executivo determine ações visando à solução do problema de mau cheiro no sistema de escoamento de águas pluviais na região de Vila Vianello.

Sala das Sessões, 28/05/2013

Paulo Malerba
PAULO MALERBA