


Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 8602

Providências cabíveis para revestimento de poste de metal na Rua João Pinheiro dos Santos (Jardim São Camilo).



Considerando que na Rua João Pinheiro dos Santos (Jardim São Camilo) foi instalado um poste de metal sem revestimento;

Considerando que devido à falta de isolamento do poste, o mesmo emite descargas elétricas, colocando em risco a segurança dos moradores do local,

INDICO ao Chefe do Executivo que sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para revestimento de poste de metal na referida via.

Sala das Sessões, em 05 de agosto de 2014.


PAULO MALERBA