




INDICAÇÃO N.º

2.196

Implantação de lombada ou redutor de velocidade na Av. Pistóia, entre o nº 20 e o 75 (Vila São Paulo).



PR 10.97.44

CONSIDERANDO que na Av. Pistóia, entre o nº 20 e o 75, em Vila São Paulo, o tráfego é intenso e há registros de alto índice de acidentes, envolvendo não só veículos como pedestres;

CONSIDERANDO, ainda, que tal situação poderia ser minimizada com a colocação de algum tipo de redutor de velocidade nas proximidades daquele local,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo determinar sejam tomadas as providências que couberem, junto aos órgãos competentes, visando implantação de lombada ou redutor de velocidade no local em questão, conforme abaixo-assinado e croqui anexos.

Sala das Sessões, 14.10.1997

  
MARCÍLIO CARRA

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 2.196

INTERESSADO: Oligabete T. K. Okumura

Endereço: Avenida Vitória 20 U.S. Paulo Fone: 4376937

Nós, todos os moradores da Rua Avenida Vitória, nº 20 até o 75 num trecho de 50 metros antes e depois do obstáculo dois lados da via, abaixo assinado, manifestamos nosso interesse pela implantação de um redutor de velocidade conforme mostra o croqui acima

Nº da casa	Nome Legível	R.G.	Concordo com o redutor.		Assinatura
			Sim	Não	
21	Robinson R. do Prado	9.815.543	X		[Signature]
30	Laurenço Spinace	2.234.118	X		[Signature]
66	Gracy Cleonice Rocco	12-304-333	X		[Signature]
127	Laura Amatusz B...	13.250.007	X		[Signature]
44	Liana R.M. Velozini	6.795.513	X		[Signature]
75	Maria Lúcia Pinheiro	17.666.326	X		[Signature]
65	Francis Bruno Padua	11524371	X		[Signature]
60	Renato P. Vicente	25.254.368	X		[Signature]
51	Cláudio L. de Souza	236159070	X		[Signature]
41	Mica M. S. Rome	9.340.595	X		[Signature]
20	SIZUMI SAKAI	6.337.827	X		[Signature]
20	Okumura	9.311.522	X		[Signature]
	Veredora				
	[Signature]	4.890.252			[Signature]
	[Signature]	3.418.337			[Signature]

Após o correto preenchimento deste documento, será realizada uma vistoria técnica para verificar a viabilidade da implantação do redutor.

**SOLICITAÇÃO DE REDUTOR DE VELOCIDADE (lombada)****Normas para instalação do redutor:****RESOLUÇÃO 635/84**

Dispõe sobre a colocação de ondulações transversais às vias públicas.

O CONSELHO NACIONAL DE TRÂNSITO, usando das atribuições que lhe conferem o artigo 5º da Lei 5.108, de 21/09/66 que institui o Código Nacional de Trânsito e o artigo 9º de Regulamento aprovado pelo Decreto 62.127 de 16/01/68; e,

**RESOLVE:**

Art. 1º - A colocação de ondulações transversais às vias públicas dependerá de autorização expressa da autoridade de trânsito com jurisdição sobre a via (\*) e das características da via em que se queira colocá-la.

(\*) Secretaria Municipal de Transportes.

Art. 5º - Para a colocação de ondulações ... deverão ser observadas, ainda as seguintes características relativas à via e ao tráfego local:

- Índice de acidentes significativo ou risco potencial de acidentes;
- ausência de rampas com declividade superior a 4,5% ao longo do trecho;
- ausência de curvas ou interferências visuais (arborização, lombadas, etc.) que impossibilitem boa visibilidade do dispositivo;
- Volume de tráfego inferior a 600 veículos por hora, durante os períodos de pico. A autoridade de trânsito poderá admitir volumes mais altos, desde que próximos dos acima estipulados, dos justificados por estudos de engenharia de tráfego no local de implantação do dispositivo.


**VANTAGENS:**

Se observada a sinalização e velocidade determinada para o redutor (20 ou 30 Km/h dependendo do caso), pode-se:

- Reduzir o número de acidentes e a sua gravidade;
- Propiciar maior segurança na travessia de pedestres e escolares.

**DESVANTAGENS:**

- Perda de fluidez no tráfego podendo gerar irritação dos motoristas.
- Aumento do consumo de combustível.
- Pode causar rachadura nas casas próximas a lombada.
- Causa problemas no transporte coletivo, tais como: atrasos no horário, desconforto aos passageiros principalmente gestantes e pessoas com fraturas, etc.
- Gera atrasos em serviços de emergência (bombeiro, ambulância, polícia, etc.).
- Pode transferir o tráfego para ruas vizinhas.
- Aumenta a poluição sonora com brecaças e arrancaças.
- Pode causar acidentes se não observada a sinalização existente.

**SUGESTÃO DE LOCALIZAÇÃO DO OBSTÁCULO**

**Obs.:** Para locar o redutor de velocidade devemos ainda observar que:

- na medida do possível, fique embaixo do poste de iluminação;
- fique distante da boca de lobo, bueiro e encanamento de água, hidrante e guias rebaixada.
- o obstáculo seja visível a uma distância razoável.