




INDICAÇÃO N.º

5.246

Implantação de sinalização de trânsito na esquina da Rua Dr. Antenor Soares Gandra com a Av. dos Imigrantes (Bairro Colônia).



OF.PR. 08 98 51

CONSIDERANDO que os moradores do Bairro Colônia estão reclamando de que, após o término e inauguração do prolongamento da Avenida dos Imigrantes Italianos, o cruzamento da Avenida com a Dr. Antenor Soares Gandra, no Bairro Colônia, tornou-se perigoso demais (conforme reportagem do J.J. do dia 23.07.98 - página 06),

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização de estudo de implantação de sinalização de trânsito, como lombada ou semáforo, para evitar acidentes mais graves com atropelamentos e mortes.

Sala das Sessões, 11/08/98

ADEMIR PEDRO VICTOR

Moradores pedem sinal

Segundo moradores, falta sinalização na esquina do prolongamento de

Sandra Mezzalana Gomes


O trânsito na esquina da rua Doutor Antenor Soares Gandra com a avenida dos Imigrantes é considerado perigoso e violento por alguns moradores e comerciantes da região, que reclamam da falta de sinalização como lombadas e semáforos.

Há cerca de seis meses a Imigrantes foi prolongada, permitindo o acesso à Antenor Soares Gandra e também à travessa Egydio Matheo. Não há faixa para travessia de pedestres, lombadas ou mesmo placas que indiquem a preferencial.

Meia hora de observação na esquina é suficiente para constatar o tráfego intenso e a alta velocidade de ônibus, caminhões, carros de passeio e motocicletas. Ciclistas e pedestres se arriscam para atravessar e moradores dizem presenciar atropelamentos e acidentes.

Segundo Juliano Consentino, proprietário de banca de jornais localizada na região, ocorrem vários atropelamentos na região. Depois do prolongamento da avenida, Consentino presenciou acidentes graves. "A obra facilitou o tráfego, mas deveria ser sinalizada e ter mais fiscalização", afirma.

Fábio Trinquinato, proprietário do estabelecimento Casa de Pão, localizado na esquina citada, conta que houve três acidentes no último sábado, um deles um capotamento. "Os veículos passam em alta velocidade e falta sinalização."



Tráfego intenso, alta velocidade e falta de sinalização provocam acidentes na rua Dr. A

Apesar de elogiar a obra na avenida, Trinquinato disse que a saída de clientes do estacionamento da Casa de Pão ficou mais complicada. Para ele, lombadas ou semáforo resolveriam o problema.

Segundo o motorista de Kombi, José Benedito Pulcherio, que mora no bairro há 12 anos, o trânsito ficou mais violento após a obra, principalmente em horários de "pico". "Falta sinalização

nesta esquina e umas duas lombadas na Antenor."

O microempresário Joaquim Pereira da Silva comenta que, há três anos, passa diariamente pela esquina quando vai para o trabalho.

Silva considera que o trânsito melhorou na região, mas também aponta problemas com a sinalização. "O trânsito ficou melhor, mas falta um semáforo."

O diretor do Departamento

de Trânsito

dial, Cláudio

a região se

Dianin

contratação

fase de

implantar

esquina e

também q

precisam s

Segund

de que de

blema este