




INDICAÇÃO N.º 6.014

Reparos no asfalto da esquina da Rua Moreira César com a Av. Fernando Arens (Vila Arens).



No cruzamento da Rua Moreira César com a Av. Fernando Arens, em Vila Arens, a camada asfáltica encontra-se completamente deteriorada, necessitando recomposição.

Por isso,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam determinadas as providências próprias e cabíveis, junto ao setor competente, visando a realização dos serviços de reparos no asfaltamento do mencionado local.

Sala das Sessões, 14.11.95

FRANCISCO DE ASSIS POÇO

*

ns