




INDICAÇÃO N.º 10.322.

Realinhamento dos sarjetões do trevo existente entre o Viaduto São João Batista e a Av. Antonio Frederico Ozanan (bairro Ponte São João).



OF.PR. 09 99 125

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas ao realinhamento dos sarjetões do trevo existente entre o Viaduto São João Batista e a Av. Antonio Frederico Ozanan, no bairro Ponte São João, uma vez que se encontram em péssimo estado e causando grande desconforto àqueles que por ali passam.

Sala das Sessões, 21/09/99


ORACI GOTARDO

*