




INDICAÇÃO N.º 10.324

Urgentes providências quanto ao passeio público do Viaduto São João Batista (Bairro Ponte São João).



OF.PR. 0 9 9 9 1 2 5

CONSIDERANDO que o passeio público do Viaduto São João Batista, no Bairro Ponte São João, encontra-se bastante esburacado, dificultando a circulação de pedestres, além de ter sido construído quase no mesmo nível da via de rolamento, fato que pode ocasionar graves acidentes com transeuntes, pois possui uma guia muito baixa, facilitando a invasão do veículo sobre a calçada;

CONSIDERANDO ser de extrema necessidade a construção de uma calçada mais alta ou então a colocação de "guard-rail", protegendo assim os muitos munícipes que transitam pelo local diariamente,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à construção de calçada elevada alta ou colocação de "guard-rail" no referido viaduto.

Sala das Sessões, 21/09/99


ORACI GOTARDO