



INDICAÇÃO Nº 384

Melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais na Rua Santiago (Vila Helena).

ENCAMINHE-SE
[Signature]
Presidente
13 MAR 2001
OF.PR. 03 01 16

A Rua Santiago (Vila Helena) é extremamente plana e não apresenta queda para escoamento de águas pluviais, situação que colabora para o acúmulo de água, que fica parada, causando mau cheiro e proliferação de insetos.

Assim sendo,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização dos serviços de melhorias no sistema de escoamento de águas pluviais da referida artéria.

Sala das Sessões, 06/03/01

[Signature]
JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA