




INDICAÇÃO N.º

7.116

Reparos em tampa de bueiro localizada no cruzamento da Rua da Padroeira com a Rua Rangel Pestana (Centro).



OF.PR. 02 99 69

CONSIDERANDO que a tampa do bueiro existente no cruzamento da Rua da Padroeira com a Rua Rangel Pestana, no Centro, está rebaixada, precisando ser nivelada para evitar acidentes com os veículos que trafegam pelo local,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização dos serviços de reparos na tampa do bueiro existente na referida artéria.

Sala das Sessões, 09/02/99

FRANCISCO DE ASSIS POÇO