




INDICAÇÃO Nº 9.831

Reparos nas laterais do Viaduto São João Batista.



Os usuários e moradores das proximidades do Viaduto São João Batista estão preocupados com a segurança do local e estão solicitando reparos na estrutura de alvenaria, bem como na parte metálica de proteção, pois se encontram em mau estado.

Isto posto,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo sejam determinadas as providências que considerar cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, objetivando a realização de reparos no local em questão.

Sala das Sessões, 17/06/03


JÚLIO CESAR DE OLIVEIRA