




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº 2.954

Raspagem e retirada de areia nas guias do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas.


ENCAMINHE-SE

Presidente
04 DEZ 2001
of. PR 12/01/01

CONSIDERANDO que as guias do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas encontram-se com grande quantidade de areia, facilitando o entupimento das galerias sobre o viaduto em dias de chuva;

CONSIDERANDO a necessidade de se realizar os serviços de raspagem e retirada dessa areia, evitando assim maiores transtornos,

INDICO ao Sr. Chefe do Executivo a conveniência de serem adotadas as medidas que julgar cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente - e segundo considerar de merecimento a presente sugestão -, com vistas à realização dos serviços em questão.

Sala das Sessões, 04/12/01


ANA TONELLI