



Câmara Municipal de Jundiá
S. P.

REQUERIMENTO N.º 525

Senhor Presidente

Existe uma bomba de recalque no início da Avenida Nações Unidas, que se destina a impulsionar a água da rede ali instalada a parte mais alta da Vila São Paulo. Ao que parece a bomba foi instalada no local há uns 10 anos. Na ocasião em que esta bomba começou a funcionar já não atendia a todos os moradores do local, talvez porque a sua força motriz não fosse suficiente. Ocorre, porém, que com o inusitado progresso - desta região, com o grande aumento populacional, a situação tornou-se insuportável, pois a tal bomba não está em condições de levar água a todas as vias e a todos os moradores da parte elevada da Vila São Paulo. Assim, a rede instalada nas ruas Cabedelo e Parnaíba dificilmente recebe água. - Algumas vezes a água chega após a meia noite, mas a bomba é desligada para "descanso" das 00,30 as 02,30 horas, de modo que os moradores não tem condições de se aproveitar do precioso líquido, a não ser que fiquem acordados de madrugada. Na rua Alegrette, a água jamais chega. O D.A.E., conhecedor desta situação, envia semanalmente (as quartas-feiras) um caminhão para abastecer as residências desta via. Os funcionários, porém, não atendem qualquer outra rua próxima, mesmo que esta não tenha abastecimento de água há dias. A situação se torna insustentável e cada dia que passa pois fácil é se deduzir quão difícil fica a vida sem água.

Afigura-se necessário que o Executivo esclareça o sentido de toda esta anormalidade no abastecimento da Vila São Paulo, pois trata-se de assunto de sua competência e de ordem técnica-administrativa, pelo que,


REQUEIRO à Mesa, na forma regimental, ouvido o Plenário, seja enviado ofício ao sr. Prefeito Municipal, solicitando que S.Exª preste a esta Casa as seguintes informações:-

- O que de fato ocorre com a bomba de recalque mencionada? Não tem ela força motriz suficiente para abastecer a rede de água instalada nos altos da Vila São Paulo?
- Esta bomba está com defeito técnico que a impossibilita de funcionar adequadamente?
- Há viabilidade de substituí-la?
- Qual a solução preconizada pelo Executivo com respeito ao problema relatado?
- A título precário, poderia esta bomba ser desligada, "para descanso", entre as 02,30 e 04,30 horas?

Sala das Sessões, 03/dezembro/1.973.

Elio Zilio.

f/mca.





Prefeitura do Município de Jundiá

EM 12 de dezembro de 1973

REF. N.º GP.L 929/73

PROC. N.º

CLAS.

AO TRATAR DO ASSUNTO
CITE A REFERÊNCIA

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
PROTOCOLO	DATA
000000	16 DEZ 73
CLASSIF.	


Excelentíssimo Senhor Presidente:


Com referência ao requerimento nº 525/73, de autoria do Exmo.Sr.Vereador ELIO ZILLO, cumpre-nos comunicar a V.Exa. que foi encaminhado ao órgão competente.

Sendo que, tão logo tenhamos resposta, re tornaremos ao assunto.

No ensejo, renovamos nossas expressões da mais perfeita estima e elevada consideração.

Atenciosamente,


(IBIS PEREIRA MAURO DA CRUZ)
-Prefeito Municipal-

CÂMARA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ	
Gabinete do Presidente	
Com visto do Autor	
	
Presidente	
Em 18	de 1973

A

Sua Excelência, o Senhor

Vereador HENRQUE VICTÓRIO FRANCO

DD. Presidente da Câmara do Município de

JUNDIAÍ

ed.