




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

3481

Repinte de sinalização de solo da Av. Humberto Cereser e suas travessas (Bairro Caxambu).


ENCAMINHE-SE.
Presidente
03 NOV 2005
OF.PR. 110501---

CONSIDERANDO que a sinalização de solo da Av. Humberto Cereser, em toda a extensão, e de suas travessas, no Bairro Caxambu, se encontra apagada pela ação do tempo e pelo intenso tráfego de veículos;

CONSIDERANDO que essa situação prejudica a segurança dos motoristas e pedestres, oferecendo riscos de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para repinte da mencionada sinalização.

Sala das Sessões, 03/11/2005


JOSE CARLOS FERREIRA DIAS
"Zé Dias"

REFERENTE



SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES


CÂMARA M. JUNDIAÍ (PROTOCOLO) 19/DEZ/05 15:50 045713

Jundiaí, 16 de dezembro de 2005.

Of. nº 1457/2005-SMT/DOT/DIVIPLAN.

Referente à Indicação 3481 para repinte de sinalização de solo da Av. Humberto Cereser e suas travessas (Bairro Caxambu).

Prezado (s) Senhor (es)



Em resposta à Indicação supra citada, vimos por meio deste informar à V. S^a que, emitimos Ordem de Serviço sob nº 665/05 para manutenção da sinalização existente no local, cuja execução deverá obedecer à programação da Divisão de Sinalização desta Secretaria. Desta forma, deferimos o requerido.

Sem mais para o momento, nos colocamos à disposição para mais informações, subscrevendo-nos mui,

Atenciosamente,


Engº Robson José Apezato
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

Ao
Ilmo. Sr.
Vereador José Carlos Ferreira Dias
Câmara Municipal de Jundiaí
Nesta