




INDICAÇÃO Nº

3498

Recapeamento da Rua Carlos Ângelo Mathion, entre os n.ºs. 1.110 e 1330 (Jardim Tamoio).


ENCAMINHE-SE
Presidente
03 NOV 2005
OF.PR. 110501---

O leito carroçável da Rua Carlos Ângelo Mathion, entre os n.ºs. 1.110 e 1.330, no Jardim Tamoio, encontra-se em estado demais precário, com muitos buracos na camada asfáltica, situação que, além de atrapalhar o intenso tráfego de veículos, também coloca em risco a integridade física de motoristas, passageiros e transeuntes.

Vale ressaltar que a referida artéria é a principal via de acesso daquele bairro e, por isso, possui trânsito intenso, principalmente de ônibus urbano.

Desta forma,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para recapeamento do trecho da avenida acima mencionada.

Sala das Sessões, 03/11/2005


MARCELO ROBERTO GASTALDO