




INDICAÇÃO Nº

3509


*Correção da curva da rotatória da Rodovia Vereador Geraldo Dias (Bairro Engordadouro).*

ENCAMINHE-SE.  
  
Presidente  
03 NOV 2005  
OF.PR. 110501---

*Tendo em vista que os veículos pesados ao fazerem a curva da rotatória localizada na Rodovia Vereador Geraldo Dias, no Bairro Engordadouro, passam com a roda sobre o canteiro, correndo risco de acidentes,*

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para correção da curva da referida rotatória.

Sala das Sessões, 03/11/2005

  
FELISBERTO NEGRI NETO