




INDICAÇÃO Nº

3793

Gestões para construção de acostamento na Rodovia Engº. Constâncio Cintra.


ENCAMINHE-SE
Presidente
29 NOV 2005
OF.PR. 110571---

A Rodovia Engº. Constâncio Cintra, especialmente no trecho compreendido entre a Vila Rio Branco e o Bairro Jundiaí-Mirim, é desprovida de acostamento, o que coloca em risco a integridade física dos cidadãos, pois os carros não têm onde parar caso ocorra alguma pane.

Outrossim, muitos moradores dos bairros adjacentes andam pelo meio fio da referida via para se deslocarem até a Vila Rio Branco, inclusive crianças que vão às escolas, correndo, assim, grande risco de atropelamentos, como podemos constatar pelas fotos anexas.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, visando a realização de gestões para construção de acostamento na Rodovia Engº. Constâncio Cintra.

Sala das Sessões, 29/11/2005


GERSON HENRIQUE SARTORI

ANEXO DA INDICAÇÃO Nº 3.793

