




INDICAÇÃO Nº

3822

Repinte de sinalização de solo nos dois lados da Av. Antonio Frederico Ozanan.



A pintura das sinalizações de solo existentes ao longo da Av. Antonio Frederico Ozanan, nos dois sentidos, encontra-se apagada em decorrência da ação do tempo e pelas constantes frenagens dos veículos, o que possibilita a ocorrência de acidentes, em particular no período noturno.

Por isso,

***INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para repinte das sinalizações de solo nos dois lados da artéria acima mencionada.*

Sala das Sessões, 06/12/2005

ANA TONELLI

SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES

Jundiaí, 28 de dezembro de 2005.

Ofício nº 1479/2005-SMT/DOT/DIVIPLAN.


Referente à Indicação 3822 para repinte de sinalização de solo nos dois lados da Av. Antonio Frederico Ozanan.

Prezada (s) Senhora (s)

Em resposta à Indicação supra citada, vimos por meio deste informar à V. S^a que, emitimos Ordem de Serviço nº 687/058, para a sinalização solicitada, cuja execução deverá obedecer à programação da Divisão de Implantação e Manutenção desta Secretaria.

Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para maiores esclarecimentos, subscrevendo-nos,

Atenciosamente,



Robson José Apezato
Chefe da Divisão de Planejamento de Trânsito

A

Ilma. Sr^a.

Vereadora Ana Tonelli

Câmara Municipal de Jundiaí

Nesta