




INDICAÇÃO Nº

3882

*Implantação de corrimão na viela que interliga a Rua Londrina e a Rua Apucarana (Vila Maringá).*



*A viela que interliga a Rua Londrina e a Rua Apucarana, em Vila Maringá, é bastante utilizada pelos moradores da região. Ocorre que a falta de corrimão tem propiciado a ocorrência de queda dos pedestres, em particular das pessoas idosas.*

*Assim, objetivando oferecer mais segurança àqueles transeuntes, INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências que se mostrarem cabíveis e necessárias, junto ao setor público competente, para implantação de corrimão na viela acima mencionada.*

*Sala das Sessões, 06/12/2005*

MARCELO ROBERTO GASTALDO