



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

09921

Substituição de lâmpadas do Viaduto São João Batista.




OF. PRDL 590 / 2007 -

CONSIDERANDO que no Viaduto São João Batista há algumas lâmpadas queimadas;

CONSIDERANDO que no período noturno fica muito escuro, causando insegurança aos pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para substituição das citadas lâmpadas.

Sala das Sessões, 28/08/2007


GERSON HENRIQUE SARTORI