




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

11048

Reparo em poste e substituição de lâmpadas do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas.



OF.PRDL92/2007

CONSIDERANDO que um poste do Viaduto Prof. Joaquim Candelário de Freitas foi danificado por abalroamento de veículos;

CONSIDERANDO, ainda, que lâmpadas queimadas têm prejudicado a iluminação daquele elevado,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis e necessárias, junto ao setor competente, para reparo no citado poste e substituição das mencionadas lâmpadas.

Sala das Sessões, 27/11/2007

ANA TONELLI