



INDICAÇÃO Nº

00011

Reparos em boca-de-lobo da Av. Fernando Arens, esquina com a Rua Regente Feijó (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.
36
Presidente
03/02/2009

CONSIDERANDO que na esquina da Av. Fernando Arens com a Rua Regente Feijó, em Vila Arens, há uma boca-de-lobo danificada e fora dos padrões usuais;

CONSIDERANDO que o equipamento oferece risco de acidentes com os passantes,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparos e diminuição do vão da citada boca-de-lobo.

Sala das Sessões, 03/02/2009

  
ANA TONELLI