




INDICAÇÃO Nº

00507

Reforma da mureta de proteção do Viaduto São João Batista.



CONSIDERANDO que o Viaduto São João Batista registra grande movimentação de pedestres;

CONSIDERANDO que a sua mureta de proteção se encontra danificada, oferecendo riscos de quedas e acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma do citado equipamento.

Sala das Sessões, 03/03/2009

MARCELO ROBERTO GASTALDO