




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO Nº

06703

Urgentes providências quanto a vazamento de água de bueiro situado na esquina da Rua Dino com a Rua Prof. Joaquim Ladeira (Bairro Ponte São João).


ENCAMINHE-SE.
Presidente
31 OUT 2006
OF.PR. 908-2006

CONSIDERANDO constante vazamento de água de bueiro situado na esquina da Rua Dino com a Rua Prof. Joaquim Ladeira, no Bairro Ponte São João;

CONSIDERANDO que esse problema existe há mais de 8 anos, conforme relato de morador da primeira via citada;

CONSIDERANDO o ofício 48/2006, deste Vereador, solicitando solução para o caso – provavelmente será necessária a reforma da tubulação;

CONSIDERANDO que ainda não fomos atendidos, apesar da gravidade do caso,

INDICAMOS ao Chefe do Executivo sejam adotadas urgentes providências quanto ao referido vazamento.

Sala das Sessões, 31/10/2006


LUIZ FERNANDO ARANTES MACHADO