




INDICAÇÃO Nº

09421

Reparo de bueiro na Rua Marcílio Dias, defronte do n.º 358 (Centro).

ENCAMINHE-SE.

Presidente
14 /12/ 2010

Considerando que o bueiro existente na Rua Marcílio Dias, defronte do n.º 358 (Centro), encontra-se quebrado;

Considerando a grande movimentação de pedestres no local;

Considerando o risco de acidentes e contratempos que a situação pode acarretar,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo de bueiro no citado local.

Sala das Sessões, 14/12/2010


PAULO SERGIO MARTINS