



INDICAÇÃO Nº

09442

Determine à SETRANSP urgentes providências para a melhoria das condições de sinalização de solo em toda extensão do Viaduto Sperandio Pellicciari e também no cruzamento com a Av. Antonio Frederico Ozanan.

ENCAMINHE-SE.
Presidente
4 / 12 / 2010


Os motoristas que se utilizam da Av. Antonio Frederico Ozanan para acesso do Viaduto Sperandio Pellicciari não conseguem identificar a sinalização de solo "identificação da faixa".

O trânsito dessa localidade apresenta alto fluxo, principalmente no período do *rush*, aumentando o risco de acidentes.

Assim, sendo necessária a remarcação da sinalização de solo do trecho indicado,

**INDICO** ao Sr. Chefe do Executivo que determine à SETRANSP urgentes providências para a melhoria das condições de sinalização de solo em toda extensão do Viaduto Sperandio Pellicciari e também no cruzamento com a Av. Antonio Frederico Ozanan.

Salá das Sessões, 14/12/2010

  
MARILENA PERDIZ NEGRO