




INDICAÇÃO Nº

04328

Reparos ao redor do poço de visita situado na Rua Prof. Frederico Ferracini, altura do n.º 245 (Jardim Tamoio).



Considerando o afundamento ao redor do poço de visita (PV) situado na Rua Prof. Frederico Ferracini, altura do n.º 245, no Jardim Tamoio;

Considerando que tal situação prejudica o fluxo de veículos e oferece risco de acidentes,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo ao redor do poço de visita (PV) no local citado.

Sala das Sessões, 24/11/2009

MARCELO ROBERTO GASTALDO