




INDICAÇÃO Nº

04536

Manutenção de placa de sinalização no cruzamento da Rodovia Vereador João Cereser com a Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari (Bairro Engordadouro)




CONSIDERANDO que após um veículo ter colidido contra a placa de sinalização existente no cruzamento da Rodovia Vereador João Cereser com a Av. Prof. Pedro Clarismundo Fornari (Bairro Engordadouro), ela entortou completamente (foto anexa) e não foi reparada;

CONSIDERANDO que sua finalidade foi prejudicada e o trânsito naquele local é intenso;

CONSIDERANDO os pedidos dos moradores,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para manutenção da referida placa de sinalização.

Sala das Sessões, 08/12/2009


PAULO SÉRGIO MARTINS

