




INDICAÇÃO Nº

04718

Avaliação urgente das condições de segurança, sinalização aérea e de solo, fluxo de tráfego e dispositivos de redução de velocidade no cruzamento da Rua Nelson Vendramin com a Av. João Antonio Meccatti (Bairro Retiro).



Ratificando indicação de número 04206, de 17/11/2009, sobre percurso acima mencionado, alertamos novamente sobre o perigo a que os motoristas que por ali trafegam se expõem diariamente, pela ausência de dispositivos que orientem e regulamentem o intenso tráfego local.

Observamos o grande fluxo de veículos de cargas pesadas, ônibus, automóveis e motocicletas que convergem em todas as direções, sem que haja na Av. João Antonio Meccatti, no trecho citado e em alíve nas duas direções, nenhum dispositivo de redução de velocidade até o acesso da Rua Nelson Vendramin.

Considerando, ainda, que os motoristas que fazem este trajeto diariamente estão expostos a riscos constantes de acidentes no local, conforme fotos que registram alguns momentos, esperamos com este pedido prevenir tragédias.

Assim,

INDICAMOS ao Chefe do Executivo que determine a avaliação urgente das condições de segurança, sinalização aérea e de solo, fluxo de tráfego e dispositivos de redução de velocidade, no cruzamento da Rua Nelson Vendramin com a Av. João Antonio Meccatti (Bairro Retiro).

Sala das Sessões, 22/12/2009

MARILENA PERDIZ NEGRO