



Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 17056

Reforma da viela existente na Rua Bahia, ao lado do n.º 573, que faz ligação com a Rua Sergipe (Jardim Tarumã).



Considerando que a viela existente na Rua Bahia, ao lado do n.º 573, que faz a ligação com a Rua Sergipe, no Jardim Tarumã, se encontra em más condições, prejudicando a segurança das pessoas que transitam por ela,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reforma da viela em questão.

Sala das Sessões, 28/08/2012

NELSON JOSÉ CREPALDI