




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 17857

Melhorias na sinalização de solo na Alameda CESP.



Considerando que a Alameda CESP registra alto índice de acidentes;

Considerando que isso se deve, em grande parte, à deficiência na sinalização de trânsito,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para melhorias na sinalização de solo na mencionada via.

Sala das Sessões, 21/11/2012


ANATONELLI