




INDICAÇÃO N.º 13920

Verificação do pedestal de fixação de placa indicativa de bairros na Av. Dr. Odil Campos de Sáes, altura do n.º 47 (Vila Vianello).



Moradores e motoristas que circulam pela Av. Dr. Odil Campos de Sáes reclamam que próximo ao n.º 47 o pedestal de placa aérea indicadora de bairros encontra-se inclinado, aproximadamente 30º em relação a sua verticalidade.

Pelos relatos, o pedestal, que mede aproximadamente 4m de altura e de massa considerável, sofreu deformação e ficou inclinado pelo impacto de um caminhão, o que representa um risco de acidente pela possibilidade de queda de toda a estrutura, agravado pelo fato de próximo ao local existir um espaço utilizado para estacionamento de veículos.

Por essas razões,

INDICO ao Chefe do Executivo que determine o realinhamento do pedestal de placa aérea indicadora de bairros na Av. Dr. Odil Campos de Sáes, na altura do n.º 47, Vila Vianello.

Sala das Sessões, 29/11/2011


MARILENA PERDIZ NEGRO