




INDICAÇÃO N.º 03830

Reparos nos redutores de velocidade na Rua Peri, altura dos números 75 e 178 (Jardim Guanabara).



Considerando que os redutores de velocidade localizados na Rua Peri, altura dos números 75 e 178, no Jardim Guanabara, estão baixos e com a pintura desgastada e, por isso, não desempenham a função para a qual foram instalados;

Considerando que o ideal seria que fossem recapeados até atingirem a altura padrão e posteriormente a repintura das faixas que as identificam como "lombada", pois assim seriam realmente inibidores da alta velocidade praticada por motoristas irresponsáveis,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para os reparos acima mencionados.

Sala das Sessões, 24/09/2013


PROF. RAFAEL PURGATO