



INDICAÇÃO N.º 03905

Raspagem e pintura no Viaduto São João Batista (Centro).



Considerando a má conservação do Viaduto São João Batista, por conta do acúmulo da vegetação;

Considerando o aspecto em que se encontra o referido viaduto,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realizar a raspagem e pintura no Viaduto São João Batista (Centro).

Sala das Sessões, 24/09/2013

GERSON SARTORI