



INDICAÇÃO N.º 03975

Realinhamento do suporte da placa toponímica no cruzamento da Rua das Pitangueiras com a Dr. Hegg (Vila São Bento).

ENCAMINHE-SE.
Paulo Sérgio Martins
Presidente
01/10/2013

Considerando que o suporte de placa toponímica encontra-se danificado e fora de sua posição;

Considerando que sua finalidade está prejudicada, pois não permite a devida orientação de motoristas e pedestres,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para realinhamento do suporte da placa toponímica no cruzamento da Rua das Pitangueiras com a Dr. Hegg (Vila São Bento).

Sala das Sessões, 01/10/2013

Paulo Sérgio Martins
PAULO SERGIO MARTINS