




Câmara Municipal de Jundiaí
São Paulo

INDICAÇÃO N.º 04082

Reparo em tampão de bueiro da Rua Prof. José Tavares, altura do n.º 340 (Vila Vianello).



Considerando a existência de um tampão de bueiro com buracos ao redor na Rua Prof. José Tavares, altura do n.º 341, na Vila Vianello, o que está causando transtornos no trânsito local,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para os reparos no tampão em referência, normalizando o trânsito no local.

Sala das Sessões, 08/10/2013

