



**INDICAÇÃO N.º 04391**

Reparo em placa indicativa de sinalização na Rua Vital Brasil, Bairro Anhangabaú.

ENCAMINHE-SE.  
*Danton*  
Presidente  
29/10/2013

Considerando a existência de uma placa indicativa de sinalização na Rua Vital Brasil, altura do n.º 59, do lado esquerdo de quem segue sentido Avenida Jundiaí, no Bairro Anhangabaú, a qual encontra-se danificada.

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para reparo em placa indicativa de sinalização na Rua Vital Brasil, Bairro Anhangabaú.

Sala das Sessões, 29/10/2013

  
VALDECI VILAR MATHEUS