



# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO Nº 5132

Reparo em tampão de bueiro na Rua Brasil, defronte do nº 741 (Vila Arens).

ENCAMINHE-SE.

Dafon  
Presidente  
03/12/2013

Considerando que o tampão do bueiro localizado na Rua Brasil, defronte do nº 741, na Vila Arens, está quebrado, sem sua borracha de amortecimento, fazendo grande barulho quando carros passam pelo local,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para os devidos reparos.

Sala das Sessões, em 03 de dezembro de 2013.

PAULO SERGIO MARTINS