




Câmara Municipal de Jundiaí  
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5335/2013

Estudos para melhorias e reparos na canalização do córrego existente na entrada do Sítio São Benedito, localizado na Av. Humberto Ítalo Gianetti, altura do nº. 3642 (Bairro Mato Dentro).



Na entrada do Sítio São Benedito, localizado na Av. Humberto Ítalo Gianetti, na altura do nº. 3.642, Bairro Mato Dentro, há uma sequencia de tubos destinados para a canalização do córrego que cortava a estrada, porém os mesmos estão assoreando, com risco de destruir com a erosão a via ali construída.

Sendo assim,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para estudos para melhorias e reparos na canalização do córrego existente no referido local.

Sala das Sessões, em 17 de dezembro de 2013.

  
ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'