



**Câmara Municipal de Jundiaí**  
Estado de São Paulo

**INDICAÇÃO Nº 5774**

Providências para identificar e sanar a causa do afundamento do asfalto na rua Lúcia Bressan Passarin, altura do nº 383 (Vila Rica). Trata-se de local onde foi instalada rede de adutora e válvula de inspeção, devido à recente remoção de área de servidão.



Moradores da rua Lúcia Bressan Passarin solicitam urgente averiguação para sanar as causas do afundamento do asfalto da referida via, na altura do nº 383, em Vila Rica.

Relatam os moradores que no local do afundamento há a rede de adutora e válvula de inspeção instaladas recentemente, o que vem causando preocupação, bem como transtornos aos motoristas que transitam pelo local.

Diante do exposto,

**INDICO** ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para identificar e sanar a causa do afundamento do asfalto, na rua Lúcia Bressan Passarin, altura do nº 383, Vila Rica, local onde foi instalada rede de adutora e válvula de inspeção, devido à recente remoção de área de servidão.

Sala das Sessões, em 18 de fevereiro de 2014.

  
**CELSO LUIZ ARANTES**