


# Câmara Municipal de Jundiaí

Estado de São Paulo

## INDICAÇÃO N° 5847

Substituição do poste de luz existente na Rua do Rosário, esquina com a Rua Secundino Veiga (Centro).



O poste de luz existente na Rua do Rosário, esquina com a Rua Secundino Veiga (Centro) está torto, quase caindo, situação que coloca em risco a segurança dos cidadãos, que permanecem ali parados esperando os ônibus intermunicipais.

Sendo assim,

*INDICO* ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Substituição do poste de luz existente na Rua do Rosário, esquina com a Rua Secundino Veiga (Centro).

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2014.

ANTONIO CARLOS PEREIRA NETO  
'Doca'