



Câmara Municipal de Jundiaí
Estado de São Paulo

INDICAÇÃO Nº 5864

Providências para colocação de contêiner comunitário em substituição ao atual que está totalmente danificado, para dinamizar o sistema de coleta e destinação correta do lixo, na Av. Marginal da Rodovia Eng. Constâncio Cintra, altura do n.º 9.664, Km 72,6 (Bairro Mato Dentro).



Na marginal da Rodovia Eng. Constâncio Cintra, na altura do n.º 9.664, no Bairro Mato Dentro, há uma lixeira comunitária que está totalmente danificada pelo tempo e moradores solicitam a instalação de contêiner comunitário para manter a centralização do descarte de resíduos orgânicos e recicláveis.

Ressaltam os moradores que o bairro gera grande quantidade de resíduos orgânicos e como o atual contêiner está danificado, sem fundo, dezenas de sacos de lixo ficam rasgados e espalhados ocasionando forte odor, por muitos dias.

Diante da situação,

INDICO ao Chefe do Executivo sejam adotadas as providências cabíveis, junto ao setor competente, para Providencias para colocação de contêiner comunitário em substituição ao atual que está totalmente danificado, para dinamizar o sistema de coleta e destinação correta do lixo, na Av. Marginal da Rodovia Eng. Constâncio Cintra, altura do n.º 9664, Km 72,6 Mato Dentro.

Sala das Sessões, em 25 de fevereiro de 2014.


CELSO LUIZ ARANTES